

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino



Valli Chisone e Germanasca

UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE *VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.* *redatta ai sensi della L.R. 1/2007*

PROGETTO DEFINITIVO

SUB AREA: VAL GERMANASCA



COMUNE: PERRERO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

SCHEDE VALANGHE (SIVA)

Elaborato	Scala	
4.14	-	<i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (giugno 2012): Dott. Geol. Eugenio ZANELLA</i>
CODICE: 13009-C18-2		<i>Approvazioni: Progetto Preliminare con D.C. comunità Montana del Pinerolese n. 18 del 30/09/2013 Controdeduzioni al Progetto Preliminare con Deliberazione del Comune di Perrero D.C.C. n. 18 del 03/04/2019 Progetto Definitivo con D.C.C. n. del/..../..... Aggiornato al parere della seconda Conferenza di Pianificazione del 10 settembre 2019</i>
REVISIONE	DATA	
0	Giugno 2013	
2	Ottobre 2019	
		<i>EDes Ingegneri Associati</i>
		 Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO
		<i>Collaborazione: Dott. Geol. Sara CASTAGNA</i>
		EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010 Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Forengo - località Chiabrano , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172020
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1500	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1100
Dislivello (m):	400	Lunghezza reale (m):	1000
Sito valanghivo n°	01_V_TO	Sito ASTV	85_32
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Perosa Argentina
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Oltre 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	34	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	• Bosco di latifoglie	Substrato	• Canale in bosco di latifoglie

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• In zone edificate	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati civili • Bosco • Persone travolte 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
18 gennaio 1885	<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati civili • Bosco • Persone travolte 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
Note generali			

FOTO		FONTI	
Non presenti		18 gennaio 1885	<ul style="list-style-type: none"> • La gazzetta piemontese 27-01-1885 • La gazzetta piemontese 23-01-1885

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1997
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Baissa - località Chiabrano , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172020
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1700	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1120
Dislivello (m):	580	Lunghezza reale (m):	1050
Sito valanghivo n°	02_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	42	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	• Bosco di latifoglie	Substrato	• Canale in bosco di latifoglie
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco • Rotabili		• Nessun danno
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Raccias - località Chiabrano , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172020
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2150	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	980
Dislivello (m):	1170	Lunghezza reale (m):	2550
Sito valanghivo n°	03_V_TO	Sito ASTV	84_32
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Perosa Argentina
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Oltre 30 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	35	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
febbraio 1969	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	<ul style="list-style-type: none"> 30.11.2008
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 	Note generali	Nell'inverno 2008/09 e scesa piu volte interrompendo la viabilita
FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 1		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Case Malzet - località Chiabrano , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2000	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1000
Dislivello (m):	1000	Lunghezza reale (m):	2240
Sito valanghivo n°	04_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	38	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Prato in degrado 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d'acqua con vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel fondovalle Nel corso d'acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 	Mod.7 Aineva	<ul style="list-style-type: none"> 30.11.2008
		Note generali	Scesa piu volte nell'inverno 2008/09
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Pomarat - località Perrero , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1300	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	800
Dislivello (m):	500	Lunghezza reale (m):	950
Sito valanghivo n°	100_V_TO	Sito ASTV	10_32
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Perosa Argentina
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Oltre 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	42	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	41
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Bosco di latifoglie 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco di latifoglie

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
18 febbraio 1930	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
Note generali			

FOTO		FONTI	
Non presenti		18 febbraio 1930	<ul style="list-style-type: none"> L'eco del Chisone 1-03-1930
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Borgata Clotes - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1960	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	850
Dislivello (m):	1110	Lunghezza reale (m):	2280
Sito valanghivo n°	101_V_TO	Sito ASTV	9_32
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Perosa Argentina
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	30
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Bosco di latifoglie Arbusteto 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Alla base del canalone Nel corso d`acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1969	<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 	Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cialaretto - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2000	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	950
Dislivello (m):	1050	Lunghezza reale (m):	1830
Sito valanghivo n°	102_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	34
Substrato	• Bosco di latifoglie	Substrato	• Corso d`acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone • Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bric Gavalupo - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2000	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1020
Dislivello (m):	980	Lunghezza reale (m):	2450
Sito valanghivo n°	103_V_TO	Sito ASTV	8_32
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Perosa Argentina
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	28
Substrato	• Bosco di latifoglie	Substrato	• Corso d`acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua • Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
aprile 1969	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
giugno 1972	• Nessun danno	Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rocca Bianca - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2200	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1150
Dislivello (m):	1050	Lunghezza reale (m):	2720
Sito valanghivo n°	104_V_TO	Sito ASTV	7_34
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Perosa Argentina
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	46	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	20
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Pascolo con rocce affioranti • Arbusteto 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Alla base del canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
marzo 1939	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
marzo 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Note generali	
1972	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rametta - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1980	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1390
Dislivello (m):	590	Lunghezza reale (m):	1000
Sito valanghivo n°	105_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	48	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	36
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Alla base del canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Alpe della Balma inferiore - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2300	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1390
Dislivello (m):	910	Lunghezza reale (m):	1900
Sito valanghivo n°	106_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	42	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Est	Inclinazione media	28
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Cialancia - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2400	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1750
Dislivello (m):	650	Lunghezza reale (m):	1070
Sito valanghivo n°	107_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	48	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	40
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Alla base del canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Cialancia - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2400	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1770
Dislivello (m):	630	Lunghezza reale (m):	1100
Sito valanghivo n°	108_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	32
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d'acqua • Alla base del canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Cialancia - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2500	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1800
Dislivello (m):	700	Lunghezza reale (m):	1150
Sito valanghivo n°	109_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	40
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Alla base del canalone • Nel corso d`acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Gardetta - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2700	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1800
Dislivello (m):	900	Lunghezza reale (m):	1950
Sito valanghivo n°	110_V_TO	Sito ASTV	6_34
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Punta Cialancia
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	48	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	38
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Roccia affiorante • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Pascolo con rocce affioranti • Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d'acqua • Alla base del canalone • Nel lago/invaso artificiale 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
aprile 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
1972	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa
14 aprile 1918	<ul style="list-style-type: none"> • Non accertati 		
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		

FOTO		FONTI	
	Non presenti	14 aprile 1918	<ul style="list-style-type: none"> • L'eco del Chisone 22-04-1918
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Bruta - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2700	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1850
Dislivello (m):	850	Lunghezza reale (m):	1730
Sito valanghivo n°	111_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	42	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Alla base del versante • Nel corso d`acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Costa Cialancia - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2700	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1980
Dislivello (m):	720	Lunghezza reale (m):	1580
Sito valanghivo n°	112_V_TO	Sito ASTV	5_34
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Punta Cialancia
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	50	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	36
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Alla base del canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati civili 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
aprile 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
1972	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Note generali	Sulla conca Cialancia ci sono dei fabbricati distrutti, presumibilmente dalle valanghe, ma dai dati storici non risulta.Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Cialancia - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2720	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1980
Dislivello (m):	740	Lunghezza reale (m):	2050
Sito valanghivo n°	113_V_TO	Sito ASTV	4_34
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Punta Cialancia
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	38	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	26
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Roccia affiorante Detrito di falda (ghiaione) 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Detrito di falda (ghiaione) Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Alla base del canalone Nel corso d`acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
aprile 1969	<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
1972	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa
2009	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Pilone - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2600	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1800
Dislivello (m):	800	Lunghezza reale (m):	2250
Sito valanghivo n°	114_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	25
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • Nel corso d`acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rotabili 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gran Truc - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2350	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1350
Dislivello (m):	1000	Lunghezza reale (m):	2550
Sito valanghivo n°	115_V_TO	Sito ASTV	3_34
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Punta Cialancia
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	32	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	24
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti Arbusteto 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco di conifere Corso d`acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Alla base del canalone Nel corso d`acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
10 aprile 1963	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
aprile 1969	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa
1972	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Balma - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1900	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1350
Dislivello (m):	550	Lunghezza reale (m):	1000
Sito valanghivo n°	116_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	32
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Bosco misto Arbusteto 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco misto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Alla base del canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Balma - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1950	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1050
Dislivello (m):	900	Lunghezza reale (m):	1700
Sito valanghivo n°	117_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	42	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	30
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Bosco misto Arbusteto 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco misto Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 		<ul style="list-style-type: none"> Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gran Truc - località Piano Faetto , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2300	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1110
Dislivello (m):	1190	Lunghezza reale (m):	2950
Sito valanghivo n°	118_V_TO	Sito ASTV	1_34
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Punta Cialancia
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	42	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	27
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti • Arbusteto 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua con vegetazione ripariale • Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Bosco 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1968	<ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Bosco 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Bosco 	Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gran Truc NE - località Trussan , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2250	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1250
Dislivello (m):	1000	Lunghezza reale (m):	2560
Sito valanghivo n°	119_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	42	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	25
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d'acqua con vegetazione ripariale • Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bric Gavalupo - località Perrero , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1600	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1050
Dislivello (m):	550	Lunghezza reale (m):	900
Sito valanghivo n°	96_V_TO	Sito ASTV	14_32
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Perosa Argentina
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	48	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	42
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Bosco di latifoglie 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco di latifoglie

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Bosco 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
gennaio 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
22 febbraio 1972	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 	Note generali	
16 aprile 1972	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 		
17 gennaio 1978	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 		
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Bosco 		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Pomaifre' - località Perrero , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1520	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	940
Dislivello (m):	580	Lunghezza reale (m):	870
Sito valanghivo n°	97_V_TO	Sito ASTV	13_32
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Perosa Argentina
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	48	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	36
Substrato	• Bosco misto	Substrato	• Canale in bosco misto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua • Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Rotabili		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1972	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
03 marzo 1974	• Bosco	Note generali	
04 marzo 1974	• Bosco		
dicembre 2008	• Bosco		

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bivio di Massello - località Perrero , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1800	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	850
Dislivello (m):	950	Lunghezza reale (m):	1860
Sito valanghivo n°	98_V_TO	Sito ASTV	12_32
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Perosa Argentina
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	38	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	30
Substrato	• Bosco misto	Substrato	• Corso d'acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Sul versante opposto	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Bosco 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
04 marzo 1946	• Rotabili	Mod.7 Aineva	Non disponibile
aprile 1969	• Nessun danno	Note generali	Nel 1917 deborda e distrugge le grange Cialance e Giaven,
16 aprile 1972	• Nessun danno		
dicembre 2008	• Bosco		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Perrero - località Perrero , Perrero (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1340	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	850
Dislivello (m):	490	Lunghezza reale (m):	1000
Sito valanghivo n°	99_V_TO	Sito ASTV	11_32
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Perosa Argentina
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Canalone	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	38
Substrato	• Bosco di latifoglie	Substrato	• Canale in bosco di latifoglie

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua • Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		• Bosco • Fabbricati civili	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
09 aprile 1963	• Bosco	Mod.7 Aineva	Non disponibile
aprile 1969	• Nessun danno	Note generali	
16 aprile 1972	• Nessun danno		
24 gennaio 1885	• Fabbricati civili		

FOTO		FONTI	
Non presenti		24 gennaio 1885	• La gazzetta del popolo 4-02-1885
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998